

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 4/2016
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU	
Nr. ewidencyjny JNi: brak danych	JAD: Urząd Miejski w Wojkowicach
Nr. Drogi: 634009S ulica Gierymskiego	Najbliższa miejscowość: Wojkowice
Kilometraż: 0+660	Rodzaj i nazwa przeszkody: potok Wielonka
Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony	Długość obiektu: 9.4m

OPIS OGÓLNY:

Drogowy obiekt mostowy w ciągu ulicy Gierymskiego nad potokiem Wielonka. Jezdnia mostu dwupasmowa o szerokości 6m (2x3m) o nawierzchni bitumicznej. Chodniki obu- brak. Balustrada stalowa rurowa - pochwył + dwa przeciągi. Konstrukcja mostu - rama żelbetowa o rozpiętości w świetle 3.8m. Ciek wodny pod mostem - uregulowany. W konstrukcji ramy, w części przyczółkowej, widoczne otwory po zdemontowanym uzbrojeniu terenu.

OCENA STANU TECHNICZNEGO:

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA	
ELEMENT	KOD RODZAJU USZKODZENIA								OCENA	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Nasypy i skarpy	UT								5	NIE	
2. Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	DA	PA						3	NIE	
3. Nawierzchnia jezdni	RA	DA							3	NIE	
4. Nawierzchnia chodników, krawężniki											
5. Balustrady, poręcze, bariery, ostony	KS								4	NIE	
6. Belki podporęczowe, gzymsy	WB	RB	UB	KS					3	NIE	
7. Urządzenia odwadniające											
8. Izolacja pomostu									5	NIE	
9. Konstrukcja pomostu	UB	NB							4	NIE	
10. Konstrukcja dźwigarów głównych											
11. Łożyska											
12. Urządzenia dylatacyjne											
13. Przyczółki	OB	UB	RB	NB					4	NIE	
14. Filary											
15. Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT								4	NIE	
16. Przeguby											
17. Konstrukcje oporowe, skrzydetka	OB	RB							4	NIE	
18. Urządzenia obce											
Stan pogody: SUCHO	Ocena średnia obiektu:								3.9		
Temperatura: +15°C	OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3.5		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu publicznemu (opis uszkodzeń): Brak tego typu uszkodzeń. Niewłaściwa balustrada mostowa.											
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Brak tego typu uszkodzeń.											

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA:

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***		
Parametr	Ograniczenie:**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego:		
2. Aktualna nośność obiektu:		
3. Dopuszczalna prędkość pojazdów:		
4. Szerokość skrajni na obiekcie:		
5. Wysokość skrajni na obiekcie:		
6. Skrajnia / światło pod obiektem:		

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***		
Parametr	Ograniczenie:**	Ocena
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:		
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:		

WNIOSKI I ZALECENIA:

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia:	Potrzeba wykonania:**	Tryb wykonania:
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu:	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Organicznie skrajni poziomej na obiekcie do [m]	NIE	
5. Organicznie skrajni pionowej na obiekcie do [m]	NIE	
6. Organicznie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Organicznie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów:	NIE	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów:	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych:	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

Zalecenia:
Ogólny stan mostu oceniany jest jako ponad dostateczny. Most wymaga remontu nawierzchni jezdni oraz naprawy gzymsów i uszczelnienie otworów w ramie po urządzeniach obcych. Ponadto zalecana jest korekta profilu drogowego w strefie dojazdów do obiektu mostowego oraz naprawa lub wykonanie płyt przejściowych wraz z dylatacjami.
Ponadto należy zamontować właściwą balustradę. Zaleca się również uzupełnić oznakowanie drogowe związane ruchem pieszych po jezdni w rejonie obiektu mostowego.

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeglądu:
mgr inż. Rafał RADZIO			27.05.2016

DECYZJE ZARZĄDZAJĄCEGO OBIEKTEM MOSTOWYM:

DECYZJA / WNIOSEK* NACZELNIKA WYDZIAŁU DROGOWNICTWA:	
Data:	 pieczęć i podpis

Oznaczenia:

- * – niepotrzebne skreślić
- ** – wpisać "tak" lub "nie"
- *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA:



Zdjęcie 1 - widok ogólny mostu



Zdjęcie 2 - ubytki gzymsu, niewłaściwa balustrada



Zdjęcie 3 - korozja balustrad, widok cieku pod mostem



Zdjęcie 4 - nawierzchnia na moście, brak chodników



Zdjęcie 5 - rama, otwory po zdemontowanym uzbrojeniu



Zdjęcie 6 - uszkodzenia gzymsu